

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно индустриальный центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сервисный участок</i>					
11129А(21129А; 31129А; 41129А; 51129А; 61129А; 71129А; 81129А; 91129А; 101129А; 111129А; 121129А). Слесарь-ремонтник	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
131129. Слесарь-ремонтник	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
141129А(151129А; 161129А; 171129А; 181129А; 191129А). Электрогазосварщик 5 разряда	Вредные условия труда по фактору УФ-излучения обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			

	средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.				
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение тяжести трудового процесса			
201129A(211129A; 221129A; 231129A). Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
281129A(291129A; 301129A; 311129A). Токарь 4 разряда	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			

401129. Маляр	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение тяжести трудового процесса			
411129. Сверловщик	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
<i>Администрация</i>					
<i>Сервисный участок Роквул-Урал</i>					
74-74/816.00012. Электросварщик 5 разряда	Вредные условия труда по фактору УФ-излучения обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены	Снижение тяжести трудового процесса			

	спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.				
74-74/816.00011. Электрогазосварщик 5 разряда	Вредные условия труда по фактору УФ-излучения обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
	Вредные условия труда по фактору тяжести трудового процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение тяжести трудового процесса			
551129. Мастер	Для снижения шумовой нагрузки на работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	Снижение шумовой нагрузки на работающего.			
561129. Мастер	Для снижения шумовой нагрузки на	Снижение шумовой нагрузки			

	работающего дополнительно выдавать средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ EN 13819-1-2021, использовать дополнительные средства шумоизоляции. соблюдать периодичность медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Необходимо соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин.	на работающего.			
--	---	-----------------	--	--	--

Дата составления: 10.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Еланцев В.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Гончаров А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.26

(дата)

Специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Лежникова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.2026

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1736

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кормин Михаил Владиславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.07.2026

(дата)